

CRM-1

rev. 1.0

prekresili: EC1045.01

dne: 17.10.2010

na original desce neupozivaj blokovanj proti zapisu na DPS je chyba (spalne zapojene ridici signaly)
na replice tez nedoporcujj pozivat blokovanj proti zapisu, ve schematu je chyba
viz. IO DD10A a DD4 (tvori oscilator)

