

## CRM-1

rev. 1.0  
prekresili: EC1045.01  
dne: 17.10.2010

na original desce nepouzivat blokovani proti zapisu na DPS je chyba    < spatne zapojene ridici signaly >  
na replica tez nedoporucluji pozivat blokovani proti zapisu, ve schematu je chyba  
viz. IO DD10a a DD4 (tvoří oscilator)

