
D[0..7],A[0..7],A[8..15],/MR,/MW,/IOR,/IOW,HOLD,INT,FI2T,READY,RESET,HLDA,AEN,/CSFDC,/CS1X,/CSDMA,/CS7X
PMD-32
prekreslil: EC1045.01
rev.: 1.0
dne: 19.07.2015
NC1 a NC2 pravdepodobne mista kde nebyli osazeny blokovaci kondenzatory.